

**GRADUL DE ÎNDEPLINIRE DE CĂTRE DISTRIGAZ SUD REȚELE
A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL 2015**

Indicatorul de performanță (nr. articolului)	Obiectiv	Realizat	Observații
IGP1 – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	99,99%	
IGP2 – Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate și neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) și (2))	95%	100%	
IGP3 – Obligațiile OSD de informare a solicitanților/consumatorilor decurgând din legătură cu alte reglementări ale autorității (art. 16 alin.(1))	95%	100%	
IGP 6 – Indicatori de siguranță	Maximum %		
Procentul anual de conducte supuse controlului (art. 19 alin. (1) lit. (a))			
<u>conducte subterane din oțel</u>			
x<0,025	100	97,08%	
0,025<x<0,25	50	49,11%	
0,25<x<1	25	24,17%	
x>1	8,3	7,75%	
<u>conducte din oțel supraterane</u>	100	99,41%	
<u>conducte din polietilenă cu vechime < de 2 ani</u>	50	44,64%	
<u>conducte din polietilenă cu vechime > de 2 ani</u>	100	99,41%	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de rețea verificată (art. 19 alin. (1) lit. (b))	0,8	0,5300 (*)	Nu sunt cuantificate emanațiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (c))	0,1	0,0142	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acțiunea unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (d))	-	0,0602	

(*) Această valoare include defectele pe rețeaua subterană.