

26 octombrie 2020

## Comunicat de presă

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la evenimentul produs în această dimineață în **Strada Podul Giurgiului, Nr. 9, Bl. 10, Etj. 7, Ap. 32, din sectorul 5 al municipiului București.**

Dispeceratul Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat în această dimineață cu privire la evenimentul produs în imobilul de la adresa mai sus menționată, astfel că echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat la fața locului și au luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale.

În urma investigațiilor tehnice efectuate de către echipele Distrigaz Sud Rețele, **nu au fost depistate scurgeri de gaze pe rețeaua de distribuție din zona imobilului respectiv.** Din informațiile preliminare, evenimentul s-a produs pe instalația de utilizare a gazelor naturale **de a cărei întreținere și exploatare sunt responsabili clienții.** Distrigaz Sud Rețele colaborează cu organele competente care vor stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului.

Reamintim clienților noștri că respectarea sfaturilor de siguranță cu privire la utilizarea gazelor naturale este o condiție esențială pentru a preveni producerea de accidente. Mai multe informații la: <https://www.distrigazsud-retele.ro/utilizarea-in-siguranța-a-gazelor-naturale/siguranța-instalației-de-utilizare/>.

Biroul de Presă

*Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 45 de ani în acest domeniu, având 1.9 milioane de clienți, circa 20.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele deține licență de operare pentru distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București.*